

43. 答案: C

- 因銅是不能被磁化的，所以不能使用作為金屬心。
所以只有選項 C 和 D 會是可能的答案。
- 根據公式 $V_s / V_p = N_s / N_p$
所以選項 C 會產生一個更大的 V_s 。